




แปลนความเสียหายงานผิวทางคอนกรีตถนนสายทุ่งป่ายาง หมู่ที่ 1




แปลนความเสียหายงานผิวทางคอนกรีตถนนสายทุ่งแซะ - เหนือหน้า หมู่ที่ 1




แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยางถนนสายไสขมื่น - นาแก้ว หมู่ที่ 2



แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยางถนนสายห้วยโพธิ์ หมู่ที่ 7



แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยางถนนสายนาแก้ว - ห้วยกรวด หมู่ที่ 9



แปลนความเสียหายงานผิวทางลาดยางถนนสายห้วยโศ - พรุบัว หมู่ที่ 10.8

