ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์
เรื่อง ผลสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลเกาะขันธ์

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนซึ่งน้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครัวเรือน อุตสาหกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดสิ่งปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ตามมาตรา ๘๐ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ได้ดำเนินการรวบรวมผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์ เพื่อประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดม ไชยภักดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์

ฐานข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่ตำบลเกาะขันธ์
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลจากการสำรวจ และ ร้องเรียน ประจำปี ๒๕๖๕

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา									
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า และอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟป่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ไม่พบน้ำเสียในพื้นที่